Fongivore

Fiche technique n°2 - version septembre 2015

Produit de traitement fongicide, bactéricide, algicide

Intérieur
Extérieur

DESTINATION

Utilisé dans le traitement des surfaces à peindre ou déjà peintes qui sont contaminées par les champignons, mousses, bactéries ou algues.

PROPRIETES

- Large spectre d'efficacité sur les micro-organismes
- Bonne pénétration des supports poreux
- Ne provoque pas de réaction colorée
- Recouvrement sans rinçage par les peintures ONIP

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	variable en fonction de la porosité du support
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : variable Délai de recouvrement : variable
Brillant spéculaire :	non concerné
Liant :	non concerné
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	non concerné
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit : non concerné Ce produit contient au maximum : non concerné
Aspect du film :	non concerné
Aspect en pot :	liquide
Masse volumique à 20°C :	1,00 g/cm^3 +/- 0,05
Extrait sec en poids :	non concerné
Extrait sec volumétrique :	non concerné
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300) :	non concerné
Conditionnement :	5L et 20L
Teintes : Color'ONIP MISE A LA TEINTE	non concerné
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

ONIP PEINTURES

Fongivore

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :
Ci-dessous figure le système conseillé en fonction de l'état du support :

Avant mise en peinture		Sans mise en peinture ultérieure
Surfaces peu envahies	**Surfaces très envahies**	
1. Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse ou au rouleau. 2. Laisser sécher en contact au moins 24 heures avant toute mise en peinture. 3. S'assurer qu'il ne pleuve pas avant la mise en peinture.	1. Eliminer tous les micro-organismes par un lavage haute pression soigné. 2. Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau. 3. Laisser sécher avant toute mise en peinture, sans rincer. 4. S'assurer qu'il ne pleuve pas avant la mise en peinture.	1. Enlever grossièrement les mousses par brossage ou lavage haute pression. 2. Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau. 3. Laisser sécher sans rincer.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8°C (intérieur)
Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)
Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), < 65% (intérieur)
Pour le bois, humidité relative < 12% (intérieur) et < 18% (extérieur)

Précautions d'emploi :

Eviter la pulvérisation.
Ne pas appliquer par temps de pluie.

Matériel d'application :
- A la brosse acrylique
- Au rouleau

Nettoyage des outils : eau

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site **http://www.onip.com.**

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP
Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex
Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : administratif@onip.com
Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE
Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com
S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038
Sites de production certifiés ISO 9001/2008